


33. sensor de la mariposa de gases



Función

El sensor de la mariposa de gases mide el ángulo del eje de la mariposa de gases mediante un potenciómetro. El sensor envía una señal proporcional al ángulo del eje de la mariposa de gases.

Especificaciones

voltaje de alimentación terminal 5: 5 V

voltaje de salida terminal 2: 0 - 5 V (forma de onda A)

voltaje de salida terminal 4: 0 - 5 V (forma de onda B)

resistencia entre 1 y 5: 520 - 1.300 ohm

información forma de onda: señales de salida mientras se abre la mariposa de gases





Imagen de alcance 1



Terminales a masa: 7, 18