

Mecatrónica Géminis
ROCA 2064 Villa Ballester Pdo. Gral. San Martín Pcia. Bs. As.
Teléfono: 15 5768 0280
argentina

Acceso

1984-87

- Dé el contacto.
- Puentee los terminales del conector de transmisión de datos **Fig. 1**.
- Si no se almacena ningún código de avería, el testigo parpadeará una vez cada tres segundos **Fig. 2**.
- Una serie de parpadeos cortos indican el código de avería **Fig. 3**.
- Duración de un parpadeo emitido por el testigo: 0,3 segundos **Fig. 3** [A].
- Cada parpadeo está separado por una pausa de 0,7 segundos **Fig. 3** [B].
- Cada código de avería está separado por una pausa de 3 segundos **Fig. 3** [C].
- Por ejemplo: Se muestran los códigos 2 y 4 en la figura **Fig. 3**.
- Los códigos de avería se repiten 3 segundos después del último código **Fig. 3** [D].
- Cuente los parpadeos emitidos por el testigo de averías. Anote los códigos de avería. Contraste la información con la tabla de códigos de avería.
- Quite el contacto.
- Retire el cable puente.
- Efectúe las reparaciones necesarias.

4A-GE 1987-89 - con sensor de presión absoluta del colector

- Dé el contacto.
- Puentee los terminales E1 y TE1 (T) del conector de transmisión de datos **Fig. 4**.
- Si no se almacena ningún código de avería, el testigo parpadeará una vez cada 4,5 segundos **Fig. 5**.
- Una serie de parpadeos cortos indican el código de avería **Fig. 6**.
- Duración de un parpadeo emitido por el testigo: 0,5 segundos **Fig. 6** [A].
- Cada parpadeo está separado por una pausa de 0,5 segundos **Fig. 6** [B].
- Cada código de avería está separado por una pausa de 2,5 segundos **Fig. 6** [C].
- Por ejemplo: Se muestran los códigos 2 y 4 en la figura **Fig. 6**.
- Los códigos de avería se repiten 4,5 segundos después del último código **Fig. 6** [D].
- Cuente los parpadeos emitidos por el testigo de averías. Anote los códigos de avería. Contraste la información con la tabla de códigos de avería.
- Quite el contacto.
- Retire el cable puente.
- Efectúe las reparaciones necesarias.

Excepto 4A-GE 1987-89 - con sensor de presión absoluta del colector Modo normal

- Dé el contacto.
- Puentee los terminales E1 y TE1 (T) del conector de transmisión de datos. → 1992: **Fig. 4**. 1992 → : **Fig. 7**.
- Si no se almacena ningún código de avería, el testigo parpadeará dos veces por segundo **Fig. 8**.
- Cada código de avería está compuesto de dos grupos de uno o más parpadeos **Fig. 9** [A].
- Duración de un parpadeo emitido por el testigo: 0,5 segundos **Fig. 9** [B].
- Cada parpadeo está separado por una pausa de 0,5 segundos **Fig. 9** [C].
- Cada grupo de códigos está separado por una pausa de 1,5 segundos **Fig. 9** [D].
- Cada código de avería está separado por una pausa de 2,5 segundos **Fig. 9** [E].
- Por ejemplo: Dos parpadeos de 0,5 segundos - pausa de 1,5 segundos - un parpadeo de 0,5 segundos. Se muestra el código de avería 21 en la figura **Fig. 9** - sensor calentado de oxígeno.

Fabricante: Toyota

Código de motor: 4A-FE

Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Corolla (92-97) 1,6

Potencia: 84 (114) 6000

Año: 1992-97


17/03/2007

- Los códigos de avería se repiten 4,5 segundos después del último código.
- Cuente los parpadeos emitidos por el testigo de averías. Anote los códigos de avería. Contraste la información con la tabla de códigos de avería.
- Retire el cable puente.
- Quite el contacto.
- Efectúe las reparaciones necesarias.

Modo de prueba 1992-01/00

- Quite el contacto.
- Puentee los terminales E1 y TE2 del conector de transmisión de datos **Fig. 7**.
- Dé el contacto.
- Compruebe que el testigo de averías parpadee cuatro veces por segundo.
- Ponga en marcha el motor.
- Conduzca el vehículo a más de 10 km/h para reproducir las condiciones de la avería descrita por el cliente.
- Pare el vehículo. No quite el contacto.
- Con los terminales E1 y TE2 del conector de transmisión de datos puenteados, puentee los terminales E1 y TE1 **Fig. 7**.
- Cuente los parpadeos emitidos por el testigo de averías. Anote los códigos de avería. Contraste la información con la tabla de códigos de avería.
- Quite el contacto.
- Retire los cables puente.
- Efectúe las reparaciones necesarias.

NOTA: Es posible que se generen los códigos 42 y 43 si este procedimiento NO se lleva a cabo correctamente. El código 51 que se genera durante este procedimiento puede ignorarse.



Fabricante: Toyota

Código de motor: 4A-FE

Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Corolla (92-97) 1,6

Potencia: 84 (114) 6000

Año: 1992-97

17/03/2007

