



## 2008 FORD ESCAPE Sensor de Oxígeno

Promociones  
y  
Reembolsos

Mostrar precios en Dólares Estadounidenses (\$)

[Iniciar sesión o Crear Una Cuenta](#)  
(Opcional)

Actualización

## COMPARACIÓN DE PRECIOS

2009 Dodge Charger Sensor de Oxígeno

Tienda de Repuestos	Marca de Repuesto	Precio
RockAuto	Denso	\$19.31
O'Reilly	Denso	\$32.99
NAPA	Denso	\$35.49
Advance	Denso	\$46.99
AutoZone	Denso	\$46.99

(Precios normales en dólares estadounidenses a la fecha 9/5/2014)

**Bienvenido!** Este es el catálogo tradicional HTML. Por Favor [Haga Click Aquí](#) para nuestro catálogo interactivo con más características útiles! • **Añade repuestos al carrito de compras y introduzca su País y código postal para ver los costos de envío.** • Todo está disponible a menos que marcado "No Disponible en Almacén."

Carrito (0 Artículos)

Filtrar con

Palabra(s) Clave(s):

Repuestos Relacionados

Boca de Sensor de Oxígeno

Ir

Aplicar Filtro

Escoger  
Automáticamente  
para Minimizar el  
Costo

Permitir

## Compras

- [Preguntas Frecuentes](#)
- [Políticas](#)
- [Certificados de Regalos](#)
- [Estado de Orden y Devolución](#)

## Idioma

- [English](#)
- [Deutsch](#)
- [Français](#)

## Información sobre la Compañía

- [Boletín](#)
- [Sobre Nosotros](#)

## Recursos

- [Fabricantes](#)
- [Garantías](#)
- [Auto Clubs & Enlaces](#)
- [Índice de Reparación](#)



Catálogo Tradicional de HTML

Sitio Móvil

[Todo Vehículos](#) > [FORD](#) > [2008](#) > [ESCAPE](#) > [3.0L V6](#) > [Emisión](#) > Sensor de Oxígeno

**2008 FORD ESCAPE 3.0L V6 : Emisión : Sensor de Oxígeno** [RSS](#) [Ve Consejo](#) **Precio** **Añadir a Carrito**

ULTRAPOWER Repuesto # 2344609 [Más Información](#)

Corriente Abajo; Limitado



\$19.35

Añadir Repuesto

ULTRAPOWER Repuesto # 2344046 [Más Información](#)

Corriente Arriba; Limitado



\$20.79

Añadir Repuesto

BOSCH Repuesto # 15716 [Más Información](#) {#13127, 15718}

Calentado; Alambres: 4; Longitud (pulgadas): 10.6

Corriente Arriba



\$23.79

Añadir Repuesto

BOSCH Repuesto # 15719 [Más Información](#) {#13131, 15312}

Calentado; Alambres: 4; Longitud (pulgadas): 21.8

Corriente Abajo Delantero



\$24.79

Añadir Repuesto

DENSO Repuesto # 2344046 [Más Información](#) {#5C5Z9F472AA,

AJ0418861B, AJC818861, AJTT18861, F8VZ9F472AA, XC2Z9F472AA,

XR86938, YL8Z9F472BA, ZZCA18861} Estilo Equipo Original

Corriente Arriba



\$24.89

Añadir Repuesto

DENSO Repuesto # 2344609 [Más Información](#) {#1R3Z9G444DA,

5F9Z9G444BA, 5L8Z9G444A, 5L8Z9G444F, 5L8Z9G444G,

5L8Z9G444H, 5L8Z9G444J, 5L8Z9G444K, 5L8Z9G444L,

5M6Z9G444A, 5M6Z9G444AA, 5W6Z9G444BA, AA5Z9G444A,

AJ0518861B, AJ0718861, AJ0718861A, AJC918861, AJD118861,

EFT118861, F0WZ9F472B, F1SZ9F472B, F4AZ9F472B, F4ZZ9F472B,

F5MZ9F472B, F5MZ9F472DB, F5WZ9F472BA, F6CZ9G444BA,

F6DZ9G444B, F6DZ9G444EA, F7Z9F472BA, F8RZ9G444BB,

FOTZ9F472A, FOTZ9F472D, L3H618861, L3H618861A, L3TT18861,

XR3Z9G444BA, XR3Z9G444BB, XR81557, YL8Z9G444AC,

YL8Z9G444CA, YL8Z9G444FA, ZC018860, ZC018861, ZC218861,

ZZC318860, ZZC418861, ZZCA18860, ZZCB18860, ZZCC18860,



\$25.79

Añadir Repuesto

ZZD118860, ZZTT18861} Estilo Equipo Original

Corriente Abajo

NTK Repuesto # 22060 [Más Información](#) {#25584} NTK

Equipo Original Tipo

Corriente Arriba Delantero; NTK es el equipo original

Corriente Arriba Trasero; NTK es el equipo original



\$26.79

Añadir Repuesto

BOSCH Repuesto # 15724 [Más Información](#) Calentado; Alambres: 4; Longitud (pulgadas): 18.1


Corriente Abajo Trasero




\$26.89

Añadir Repuesto


\* Almacenado en un Almacén Alejado—Retraso de Envío de hasta un Día Hábil

NTK Repuesto # 22500 [Más Información](#) {#22109} NTKEquipo Original Tipo  Corriente Abajo Delantero; NTK es el equipo original


\$27.79

[Añadir Repuesto](#)DELPHI Repuesto # ES20104 [Más Información](#) Corriente Arriba; Limitado; XLT Modelo; Llave Inglesa Tamaño: 7/8 pulgadas.



\$28.79

[Añadir Repuesto](#)STANDARD MOTOR PRODUCTS Repuesto # SG1800 [Más](#)[Información](#) {#5L8Z9G444F, 5L8Z9G444K, F09Z9F472C, F1U9Z9F472C, F2AZ9F472C, F3U9Z9F472C, F4U9Z9F472C, F4ZZ9G444C, F5U9Z9F472C, F7TZ9G444CA, F85Z9G444CA, F8TZ9G444CA, SG105, YL8Z9F472AA, ZZL018861, ZZM218861, ZZM718861} Delantero Corriente Abajo


\$31.79

[Añadir Repuesto](#)STANDARD MOTOR PRODUCTS Repuesto # SG1801 [Más](#)[Información](#) {#5L8Z9G444A, 5L8Z9G444G, 5L8Z9G444L, AJ0718861, AJ0718861A, F0TZ9F472C, F0U9Z9F472C, F57Z9G444C, F5AF9G444CB, F6DZ9G444C, SG221, YL8Z9G444CA, YL8Z9G444AC, ZZC018860, ZZC218861} Trasero Corriente Abajo

\$34.79

[Añadir Repuesto](#)WALKER PRODUCTS Repuesto # 25024749 [Más Información](#) Corriente Arriba Delantero Corriente Arriba Trasero



\$35.79

[Añadir Repuesto](#)NTK Repuesto # 22009 [Más Información](#) NTK Equipo Original Tipo Corriente Abajo Trasero; NTK es el equipo original

\$36.79

[Añadir Repuesto](#)STANDARD MOTOR PRODUCTS Repuesto # SG1813 [Más](#)[Información](#) {#5C5Z9F472AA, 5C5Z9F472BA, F8VZ9F472BA, SG448, XC2Z9F472AA, XC2Z9F472BA, XZ2Z9F472AA} Delantero Trasero Corriente Arriba


\$37.79

[Añadir Repuesto](#)WALKER PRODUCTS Repuesto # 25024127 [Más Información](#) Corriente Abajo Trasero Corriente Abajo Delantero

\$37.79

[Añadir Repuesto](#)ACDELCO Repuesto # 2134630 [Más Información](#) {#19239898} 4 Alambres Sensor de Oxígeno Acalorado(Posición 1) Corriente Arriba


\$43.89

[Añadir Repuesto](#)BOSCH Repuesto # 15723 [Más Información](#) con 17 pulgada Arnés de Cableado; 4 Alambres; Calentado; Equipo Original Tipo -- Sensor de Corriente Abajo


\* Almacenado en un Almacén Alejado--Retraso de Envío de hasta un Día Hábil



\$47.79

[Añadir Repuesto](#)MAGNETI MARELLI Repuesto # 1AMOX00002 [Más Información](#) Corriente Arriba (Solamente 2 Restante)

\$51.79

[Añadir Repuesto](#)MAGNETI MARELLI Repuesto # 1AMOX00016 [Más Información](#) Corriente Abajo Delantero (Solamente 4 Restante)

\$53.79

[Añadir Repuesto](#)ACDELCO Repuesto # 2131408 [Más Información](#) {#88929835} 4 Alambres Sensor de Oxígeno Acalorado(Posición 3) Corriente Abajo

\* Almacenado en un Almacén Alejado--retraso de envío de hasta 2 días hábiles



\$57.79

[Añadir Repuesto](#)MAGNETI MARELLI Repuesto # 1AMOX00005 [Más Información](#)



Corriente Arriba (Solamente 3 Restante)



\$58.79

[Añadir Repuesto](#)

MOTORCRAFT Repuesto # DY1048 [Más Información](#) Calentado



Corriente Abajo Delantero; 18 pulgadas.; 5L8A-9G444-HA  
(Solamente 3 Restante)

\$59.79

[Añadir Repuesto](#)

[service@rockauto.com](mailto:service@rockauto.com)

(608) 661-1376

Servicio al Cliente en Español disponible

Horario (CST)

0600h a 2200h lunes - jueves / viernes 0600h a 2100h / sábados 7 a 6 / domingos 8 a 4

© 1999-2014 RockAuto, LLC - Madison, Wisconsin Estados Unidos. El nombre y logotipo de RockAuto son marcas comerciales registradas de RockAuto, LLC. Los nombres y logotipos de los fabricantes en el catálogo de RockAuto son marcas comerciales de sus compañías respectivas y se utilizan solamente para identificar sus productos. Reservados todos los derechos.