


Marca piñón distrib

Cilindro 1 en TDC compresión.

Marcas blancas en polea dist. alineadas con marcas en polea árbol de levas – poleas de bomba y cig.

Tens. correa:

Girar cig. 720° en sent. hor. con tensor correa flojo. Apretar tornillo de polea tensora sujetando la pole



Imag. 1